

У моего старого приятеля случилась «настоящая» беда — новый багажник, купленный в автосалоне вместе с УАЗиком, развалился после первой же поездки на рыбалку!






Рис. 6. Нажмите на выбранную картинку для более детального просмотра чертежа.